

 <p>SCUOLA ACCREDITATA 2024-2027</p>	 MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO ISTITUTO COMPRENSIVO 2° ANAGNI <i>Scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di Primo Grado-Percorso a indirizzo musicale</i>	
  	Via della Sanità, 90 – 03012 ANAGNI (FR) Tel. 0775-727330 Sito Web: www.ic2anagni.edu.it Codice Univoco Ufficio UF0AS5 P.E.C.: fric84500p@pec.istruzione.it Codice fiscale: 92064620609 P.E.O.: fric84500p@istruzione.it Codice Meccanografico: FRIC84500P	
“Con l’Europa investiamo nel nostro futuro”		a.s. 2024/2025

ISTITUTO COMPRENSIVO 2 DI ANAGNI - -ANAGNI
 Prot. 0010297 del 31/10/2024
 VI-8 (Uscita)

Al Sindaco della città di Anagni
 Avv. Daniele Natalia
comune.anagni@postecert.it
 Al responsabile dell'ufficio tecnico
 Comune di Anagni
 Ing. Antonio Salvatori
segnalazioni@comune.anagni.fr.it

Oggetto: richiesta interventi plessi S. MAGNO, PANTANELLO e TUFANO

In riferimento all'oggetto, si richiedono i seguenti interventi:

Scuola secondaria di primo grado plesso SAN MAGNO:

- ripristino luci esterne per la sicurezza. (l'esterno del plesso risulta completamente al buio, ciò mette a rischio l'incolumità degli studenti, del personale e dei genitori, pertanto si richiede un intervento urgente).
- sostituzione lampade e plafoniere nei corridoi, in particolare il ripristino della plafoniera staccata dal soffitto e mantenuta soltanto dai fili elettrici sulla porta dell'aula n. 115 (i corridoi risultano completamente al buio e rendono difficoltosi gli spostamenti all'interno del plesso).
- ripristino lampada interno locale 7.
- sostituzione prese della corrente rotte (in tutte le classi).
- amplificazione della campanella di allarme (il suono dell'allarme non viene avvertito nell'ala a sinistra del plesso).
- ripristino acqua calda bagno docenti 1° piano, lato destro.
- ripristino rete di recinzione, esterno lato posteriore del plesso.
- pulizie aree a verde esterne, in particolare il giardino adiacente il plesso ad uso outdoor education.
- raccolta materiale scolastico accantonato nel retro del plesso, (banchi e sedie) da smaltire.
- sanificazione e pulizia del condizionatore ripristinato in aula 17 (pianoforte).

Scuola secondaria di primo grado plesso PANTANELLO:

- Ad oggi mancano estintori e piano di emergenza.
- spostare i tabelloni e i due materassi da ginnastica, posti sul retro e derivanti dallo smantellamento della vecchia palestra, in luogo coperto appropriato onde evitare che le loro

condizioni vengano compromesse dalle precipitazioni.

- Si chiede, per la salvaguardia del playground, che non sia permesso l'accesso ai mezzi.

Scuola dell'infanzia e primaria plesso TUFANO:

- Si richiede il montaggio del motore elettrico per il cancello di ingresso.
- Manutenzione e o sostituzione dei giochi nel giardino.

IL DIRIGENTE
Prof.ssa Daniela GERMANO
DOCUMENTO FIRMATO DIGITALMENTE