

 <small>SCUOLA ACCREDITATA 2024-2027</small>	 MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO ISTITUTO COMPRENSIVO 2° ANAGNI <i>Scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di Primo Grado-Percorso a indirizzo musicale</i>	
  <small>We prepare for</small>  <small>English Qualifications</small>	Via della Sanità, 90 – 03012 ANAGNI (FR) Tel. 0775-727330 Sito Web: www.ic2anagni.edu.it Codice Univoco Ufficio UF0AS5 P.E.C.: fric84500p@pec.istruzione.it Codice fiscale: 92064620609 P.E.O.: fric84500p@istruzione.it Codice Meccanografico: FRIC84500P	
“Con l’Europa investiamo nel nostro futuro”		a.s. 2024/2025

ISTITUTO COMPRENSIVO 2 DI ANAGNI - -ANAGNI
 Prot. 0008019 del 03/09/2024
 VI-8 (Uscita)

Al Sindaco della città di Anagni
 Avv. Daniele Natalia
comune.anagni@postecert.it
 Al responsabile dell’ufficio tecnico
 Comune di Anagni
 Ing. Antonio Salvatori
segnalazioni@comune.anagni.fr.it

Oggetto: richiesta interventi inizio anno scolastico plesso S. MAGNO e S. GIORGETTO

In vista dell’imminente avvio delle attività di didattiche, si richiedono i seguenti interventi:

Scuola secondaria di primo grado plesso SAN MAGNO:

- Riparazione infiltrazioni soffitto corridoio sx primo piano;
- Sfalciio dell’erba;
- Riparazione grondaie otturate con conseguente infiltrazione di acqua piovana nel locale palestra;
- Sostituzione prese elettriche secondo il seguente schema:

PIANO TERRA lato NORD	LOCALE n°6	Sostituzione prese elettriche n°2
	LOCALE n° 7	Sostituzione prese elettriche n°2
	LOCALE n°8	Sostituzione prese elettriche n°2 Sostituzione lampada a soffitto neon
	LOCALE N°11	Sostituzione prese elettriche n°2
	PALESTRA	Infiltrazione acqua dall’angolo sinistro piano superiore
PIANO TERRA lato SUD	LOCALE 15	Sostituzione prese elettriche n°2 Revisione condizionatore
	LOCALE 16	La finestra non chiude
	LOCALE 17	Sostituzione prese elettriche n°3 Fissare corrimano lato finestra
	LOCALE 21	Appendere la lavagna di ardesia al muro
	SCALA	Sostituire vetro del pianerottolo
PIANO PRIMO LATO NORD	LOCALE n° 106	Sostituzione prese elettriche n°3
	LOCALE n° 107	Sostituzione prese elettriche n°1
	LOCALE n° 108	Sostituzione prese elettriche n°1

	LOCALE n°111	Sostituzione prese elettriche n°1
PIANO PRIMO LATO SUD	LOCALE n° 113	Sostituzione prese elettriche n°3
	LOCALE n° 114	Sostituzione prese elettriche n°2
	LOCALE n°115	Sostituzione prese elettriche n°3
	LOCALE n° 118	Sostituzione prese elettriche n°2

Scuola dell'infanzia e primaria plesso S. GIORGETTO:

- Sfalciò dell'erba intorno a tutto l'Istituto;
- Rimozione nido di vespe come da foto in allegato:



IL DIRIGENTE
Prof.ssa Daniela GERMANO
DOCUMENTO FIRMATO DIGITALMENTE